



HEVIK Srl - Via tadini,33 - Brescia

**ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE**  
Gilet alta visibilità a uso non professionale.  
art. HVE404  
IDF n. 002 di giugno 2019

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI**

La legislazione vigente (D.L.vo 81/2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

Ente di certificazione Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio VA numero di notifica europea 0624

Modello: Gilet alta visibilità ad uso non professionale Code: HVE404 Materiale: 100% Poliestere Colore: Giallo HV	Regolamento UE 2016/425. Taglie: S/M L/XL XXL/XXXL
--	---

**IMPIEGO**

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati

<b>Regolamento (UE) 2016/425</b>	Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
<b>UNI EN ISO 13688:2013</b>	Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie
<b>UNI EN ISO 1150:2001</b>	Indumenti di visualizzazione per uso non professionale

**AVVERTENZE GENERALI**

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

**AVVERTENZE SPECIFICHE**

Le caratteristiche di visibilità dei capi vengono alterate qualora gli stessi non risultino adeguatamente puliti o abbiano subito modifiche non autorizzate. Capo da indossare sopra ogni altro capo di abbigliamento e non deve essere coperto da accessori quali zaini, scarpe, ecc.

**LIVELLI DI PRESTAZIONI**

UNI EN ISO 13688:2013	risultati
Determinazione pH tessuti	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	pass
Variazione dimensionale	pass

UNI EN 1150:2001	L'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti prescritti dalla UNI EN 1150:2001:	
	Altezza della persona - cm-	Superficie del materiale fluorescente
	Superficie del materiale retroriflettente	
	h ≤ 104	0.14
	h ≤ 121	0.18
	h ≤ 140	0.24
	h ≤ 158	0.32
	h ≤ 176	0.36
	h ≤ 176	0.40

Fabbricante  
Indirizzo  
articolo  
Composizione  
marcatura ce  
pittogramma UNI EN ISO 13688 e dimensioni corpo  
Taglia  
leggere la nota informativa  
simboli di lavaggio

**TRASPORTO E CONSERVAZIONE**

Trasportare e conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Porre attenzione a non creare pieghe o schiacciamenti.

**SMALTIMENTO**

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:**

E' possibile accedere alla Dichiarazione di Conformità UE tramite l'indirizzo internet [www.hevik.com/download](http://www.hevik.com/download)

**SIMBOLI DI MANUTENZIONE:**

Lavabile a 40°	Non candeggiare	Non asciugare in tumbler	Siratura a 110°C	Non lavare a secco	Asciugamento in piano

**SIGNIFICATO DELLA MARCATURA:** CE è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità Economica Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.



Per l'Azienda – Timbro e firma

**HEVIK S.r.l.**  
Via Tadini n. 33 - 25125 BRESCIA  
Tel. 0302680374 - Fax 0303581444  
P. IVA e Cod. Fisc. n. 03544950987